

子供の移動経路／通学路等の安全対策箇所図（イメージ）



長野県
下伊那郡

泰阜村

見通しが良くない道路状況のため、道路カラー塗



学校

県道1号線
グリーンベルト横の側溝に、安全のためグレーチングが必要

